

兴英科技（深圳）有限公司
2019 年土壤污染隐患整改结果

兴英科技（深圳）有限公司

编制日期：2019 年 9 月

前 言

为深入贯彻落实《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》（粤府【2016】145号）以及《深圳市土壤环境保护和质量提升工作方案》（深府办【2016】36号）关于防范建设用地新增污染的要求，落实目标责任，兴英科技（深圳）有限公司与深圳市宝安区人民政府签订《兴英科技（深圳）有限公司土壤污染防治责任书》，由此，兴英科技（深圳）有限公司针对公司土壤污染隐患进行系统地排查并及时制定相关的整改措施来消除土壤污染隐患。

目 录

第 1 章 土壤隐患排查.....	1
-------------------	---

第 1 章 土壤隐患排查

兴英科技（深圳）有限公司根据《工业企业土壤污染隐患排查指南》，对公司的生产车间、传输管道、传输泵等重点物质及重点设施进行排查，在隐患排查的基础上，公司针对存在的土壤污染隐患提出具体的整改建议，公司的工艺简单，不涉及化学品的使用，无废水、废气、固体废物产生。加上公司注重对各生产车间的管理，故公司对土壤污染的隐患很少。此处建议公司做好与兴英数位科技（深圳）有限公司的污染防治措施，防止兴英数位科技（深圳）有限公司的污染物迁移到公司。